



問題点

各種工場内の水処理設備から発生する汚泥は、脱水処理されていても水分が60～85%ほど含まれており、汚泥を産廃処理する際、水分を多く含むほど重量が増え、産廃処理のコスト負担が大きかった。

改善策

脱水処理された汚泥を独自の不等速2軸機構ディスク乾燥機によって水分10～30%に乾燥することで処理重量が低減でき、処理費用のコスト低減が可能になります。



産業廃棄物
埋め立て
廃棄処理
コスト



排出側



中間



投入側

株式会社新日南

京浜事業所 〒224-0044 横浜市都筑区川向町957-30 電話045-472-7703 FAX045-472-1701

岡野商事株式会社(総代理店)

東京営業所 TEL (03)6380-8158/FAX (03)5211-5226

千葉営業所 TEL (043)203-0033/FAX (043)203-0066

金沢営業所 TEL (076)218-7730/FAX (076)218-7731

四日市営業所 TEL (059)351-6388/FAX (059)352-6841

大阪営業所 TEL (06)6151-4850/FAX (06)6151-4445

広島営業所 TEL (082)227-0605/FAX (082)227-5414

九州営業所 TEL (093)381-3561/FAX (093)371-1502

長崎営業所 TEL (095)825-0537/FAX (095)821-1648